

SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE PER ENTRAMBI I LOTTI

Luoghi di consegna

Sede REA SpA, Rosignano Solvay e c/o utenza Comune di Collesalveti.

Tempi di esecuzione

60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di assegnazione.

FASCICOLO DESCRITTIVO DI SINTESI

LOTTO 1

ITEM 1: DB510PD

L'autocarro è attualmente fermo per rottura del cambio, il quale è stato smontato. Presenta circa 132.000 km e prima della rottura del cambio risultava marciante. L'autocarro è attrezzato con impianto di scarramento di marca B.O.B..

Allegati:

1.1: copia libretto di circolazione;
da 1.2 a 1.6: rilievi fotografici;

ITEM 2: CH855FP

L'autocarro è attualmente fermo ma risulterebbe ancora funzionante. Presenta circa 175.000 km. L'autocarro è attrezzato con cassone compattatore a carico posteriore di marca Farid e mod. PN10 con alcuni problemi sulle linee idrauliche.

Allegati:

2.1: copia libretto di circolazione;
da 2.2 a 2.6: rilievi fotografici;

ITEM 3: BT496JJ

L'autocarro è attualmente fermo ma risulterebbe ancora funzionante con alcuni problemi di impianto elettrico. Presenta circa 203.000 km. L'autocarro è attrezzato con cassone e gru idraulica modello HIAB 008T/1 non utilizzata e non revisionata da alcuni anni ma funzionante.

Allegati:

3.1: copia libretto di circolazione;
da 3.2 a 3.6: rilievi fotografici;

ITEM 4: GH910RZ

L'autocarro è attualmente fermo non funzionante perché privo di motore. L'autocarro è attrezzato con un carico posteriore Farid e mod. PN10 non funzionante con varie parti di attrezzatura mancanti.

Allegati:

4.1: copia libretto di circolazione;
da 4.2 a 4.6: rilievi fotografici;

ITEM 5: BY860ZH

L'autocarro è attualmente fermo con alcuni problemi di impianto elettrico, presenta circa 259000 km, motore funzionante ed alcuni problemi di carrozzeria.

Allegati:

5.1: copia libretto di circolazione;
da 5.2 a 5.6: rilievi fotografici;

ITEM 6: EA088KH

L'autocarro è attualmente non utilizzabile ma con motore funzionante. Ha il differenziale rotto e mancano parti di carrozzeria. L'autocarro presenta circa 173000 km ed è attrezzato con una attrezzatura Rossi non funzionante e priva di vari particolari.

Allegati:

6.1: copia libretto di circolazione;
da 6.2 a 6.6: rilievi fotografici;

ITEM 7: EB765CY

L'autocarro è attualmente fermo per rottura del cambio, il quale è stato rimosso. Presenta circa 618000 km e prima della rottura del cambio risultava marciante. L'autocarro è attrezzato con impianto di scarramento di marca GUIMATRAG.

Allegati:

7.1: copia libretto di circolazione;
da 7.2 a 7.6: rilievi fotografici;

ITEM 8: EB805CY

L'autocarro è attualmente fermo ma con motore funzionante, presenta circa 199000 km, ma è privo di alcune parti di carrozzeria. L'autocarro è attrezzato con attrezzatura Rossi non funzionante e priva di alcuni particolari idraulici.

Allegati:

8.1: copia libretto di circolazione;
da 8.2 a 8.6: rilievi fotografici;

ITEM 9: EF213EY

L'autocarro è funzionante sia per l'autotelaio che per l'attrezzatura. E' quindi marciante e presenta 447000 km. Attrezzatura con carico laterale marca Farid.

Allegati:

9.1: copia libretto di circolazione;
da 9.2 a 9.6: rilievi fotografici;

ITEM 10: FA987FC

L'autocarro non è marciante, presenta problemi all'impianto pneumatico, problemi al secondo asse sterzante, al motore ed al cambio. Presenta circa 324000. Attrezzato con un carico laterale marca AMS funzionante.

Allegati:

10.1: copia libretto di circolazione;

da 10.2 a 10.6: rilievi fotografici;

ITEM 11: EC842CB

L'autocarro è funzionante sia per l'autotelaio che per l'attrezzatura. Presenta 421000 km ed è attrezzato con un carico laterale marca AMS.

Allegati:

11.1: copia libretto di circolazione;
da 11.2 a 11.6: rilievi fotografici;

ITEM 12: FL991ML

L'autocarro non è funzionante. Privo di motore e parti di carrozzeria e di attrezzatura

Allegati:

12.1: copia libretto di circolazione;
da 12.2 a 12.6: rilievi fotografici;

ITEM 13: EL620BV

L'autocarro non è marciante. Ha motore e attrezzatura funzionanti ma presenta molti problemi sulle sospensioni. Presenta circa 166000 km ed è attrezzato con un carico posteriore marca Farid funzionante.

Allegati:

13.1: copia libretto di circolazione;
da 13.2 a 13.9: rilievi fotografici;

ITEM 14: FW896MY

L'autocarro non è funzionante sia per l'autotelaio che per l'attrezzatura. Presenta circa 89000 km. Attrezzato con una attrezzatura marca Rossi.

Allegati:

14.1: copia libretto di circolazione;
da 14.2 a 14.7: rilievi fotografici;

ITEM 15: LI487160

L'autocarro è funzionante. Presenta circa 72000 km con alcuni particolari di carrozzeria mancanti. Attrezzato con un impianto di scarramento marca GUIMATRAG funzionante ma non revisionato.

Allegati:

15.1: copia libretto di circolazione;
da 15.2 a 15.6: rilievi fotografici;

ITEM 16: GHIBLI

Idropulitrice portatile, funzionante ma da revisionare.

Allegati:

16.1: rilievo fotografico;

ITEM 17: Spazzatrice manuale da interni

Non funzionante.

Allegati:

17.1: rilievo fotografico;

LOTTO 2

ITEM 18: Compattatore scarrabile 4BK

Compattatore scarrabile marca TAM, anno 1998. Funzionante.

Allegati:

da 18.1 a 18.2: rilievo fotografico;

ITEM 19: Compattatore scarrabile 9BK

Compattatore scarrabile marca TAM, anno 2001. Funzionante.

Allegati:

da 19.1 a 19.2: rilievo fotografico;

ITEM 20: Compattatore scarrabile 10BK

Compattatore scarrabile marca TAM, anno 2001. Funzionante.

Allegati:

da 20.1 a 20.2: rilievo fotografico;

ITEM 21: Compattatore scarrabile 12BK

Compattatore scarrabile marca Mazzocchia, anno 2003. Funzionante.

Allegati:

da 21.1 a 21.2: rilievo fotografico;

ITEM 22: Compattatore scarrabile 27BK

Compattatore scarrabile marca Sistemi, anno 2012. Non funzionante. Assenza di pompa e PLC.

Allegati:

da 22.1 a 22.2: rilievo fotografico;

ITEM 23: Compattatore scarrabile 2BK

Compattatore scarrabile marca TAM, anno 1998. Non funzionante.

Allegati:

da 23.1 a 23.2: rilievo fotografico;